

达川区 2023 年 11-12 月新增地质灾害隐患点

序号	1	2	3	4	5	6	7
隐患点编号	511703010122	511703010115	511703010116	511703010117	511703010118	511703010119	511703010121
隐患点名称	达州市达川区大树镇五岭山村 3 组古井安滑坡	达州市达川区景市镇柳树湾村 3 组红景大漠梁滑坡	达州市达川区景市镇柳树湾村 3 组红景作坊沟滑坡	达州市达川区景市镇寨子村 3 组柏树塘秦家院子滑坡	达州市达川区景市镇寨子村 2 组柏树塘油坊院子滑坡	达州市达川区景市镇寨子村 1 组柏树塘柏家山滑坡	达州市达川区景市镇寨子村 2 组柏树塘贺家湾滑坡
发现日期	2023.11.28	2023.12.03	2023.12.03	2023.12.04	2023.12.04	2023.12.04	2023.12.04
市(州)	达州市	达州市	达州市	达州市	达州市	达州市	达州市
县(市、区)	达川区	达川区	达川区	达川区	达川区	达川区	达川区
乡镇	大树镇	景市镇	景市镇	景市镇	景市镇	景市镇	景市镇
具体地点	五岭山村 3 组	柳树湾村 3 组红景大漠梁	柳树湾村 3 组红景作坊沟	寨子村 3 组柏树塘秦家院子	寨子村 2 组柏树塘油坊院子	寨子村 1 组柏树塘柏家山	寨子村 2 组柏树塘贺家湾
经度坐标	107°36'0.76"	107°31'34.35"	107°31'23.99"	107°29'58"	107°30'56.22"	107°30'50.25"	107°30'50.58"
纬度坐标	31°56'17.74"	31°2'30.14"	31°2'44.1"	31°1'55"	31°1'15.72"	31°0'25.43"	31°1'20.06"
灾害类型	滑坡	滑坡	滑坡	滑坡	滑坡	滑坡	滑坡
灾害规模(立方米)	300	1080	50000	6000	5400	342	2250
规模等级	小型	小型	小型	小型	小型	小型	小型
威胁户数(户)	2	10	13	25	13	9	15
威胁人口(人)	4	31	42	92	32	32	45
威胁财产(万元)	30	300	500	300	400	100	100
成因	自然因素	自然因素	自然因素	自然因素	自然因素	自然因素	自然因素
新增/复发	新增	新增	新增	新增	新增	新增	新增
防灾责任人	潘飞	秦绍元	秦绍元	秦绍元	秦绍元	秦绍元	秦绍元

续上表

序号	1	2	3	4	5	6	7
防灾责任人电话号码	15984789778	15181881008	15181881008	15181881008	15181881008	15181881008	15181881008
监测责任人	鲁小平	吴光成	吴光成	唐海江	唐海江	唐海江	唐海江
监测责任人电话号码	13809820029	18880959753	18880959753	18781840123	18781840123	18781840123	18781840123
专职监测员	李吉全	郭朝建	吴光成	曾绍群	王彦友	周青松	谢孝宣
专职监测员电话号码	13736917838	13568191405	18881959753	13882881241	15182820597	15882918382	15984493580