

达川区2025年汛后地质灾害隐患点销号汇总表

序号	隐患点编号	隐患点名称	经度	纬度	灾害规模 (m³)	规模等级	威胁财产 (万元)	威胁群众		销号原因
								户	人	
1	511703020005	翠屏街道办事处金华社区阳光家园崩塌	107°28′52.00″	31°12′33.00″	27000	中型	7500	1	615	工程治理
2	511703010645	翠屏街道办事处石家湾社区柑子园C栋滑坡	107°29′49.00″	31°11′45.00″	12000	小型	2000	1	204	工程治理
3	511703010168	景市镇高庙村3组蒋家新屋基滑坡	107°33′29.00″	30°56′51.00″	80000	小型	50	7	20	工程治理
4	511703010648	景市镇高庙村5组石佛沟滑坡	107°33′25.00″	30°57′52.00″	50000	小型	70	14	50	工程治理
5	511703010196	石桥镇新场村7社陈家湾滑坡	107°07′48.00″	31°16′21.00″	10000	小型	400	12	41	工程治理
6	511703010510	石桥镇鲁家坪社区8组梨树湾滑坡	107°07′30.00″	31°16′38.00″	30000	小型	78	12	54	工程治理
7	511703010542	石桥镇瓦石坪村5组大竹林滑坡	107°04′12.00″	31°20′02.00″	35000	小型	550	13	34	工程治理
8	511703010586	石桥镇白马梁村3组黎家湾滑坡	107°10′13.00″	31°25′09.00″	50700	小型	580	14	69	工程治理
9	511703010684	百节镇柳杨村5组贺家岩滑坡	107°25′52.00″	31°01′26.00″	16000	小型	440	8	29	工程治理
10	511703010352	平滩镇平滩社区8组国家坪滑坡	107°28′48.00″	30°57′36.00″	57000	小型	1400	35	138	工程治理
11	511703020351	平滩镇平滩社区7组吊岩崩塌	107°28′40.00″	30°57′51.00″	1500	小型	320	9	32	工程治理

12	511703010456	罐子镇峰顶山村8组窝里头滑坡	107°14'55.00"	31°08'31.00" "	800000	中型	1250	31	97	工程治理
13	511703010644	龙会乡张家山村9组王家山滑坡	107°12'52.00"	31°06'36.00" "	3000000	大型	1900	52	187	工程治理
14	511703010117	景市镇寨子村3组秦家院子滑坡	107°29'58.00"	31°01'55.00" "	6000	小型	200	11	24	排危除险
15	511703010118	景市镇寨子村2组油坊院子滑坡	107°30'40.00"	31°01'22.00" "	5400	小型	130	11	41	排危除险
16	511703010078	景市镇寨子村3组张家院子滑坡	107°29'59.00"	31°01'29.00" "	32000	小型	150	10	32	排危除险
17	511703010677	石桥镇骑龙寨村3组三何面滑坡	107°03'47.00"	31°13'37.00" "	2000	小型	150	19	53	排危除险
18	511703010121	景市镇寨子村2组贺家湾滑坡	107°30'50.00"	31°01'20.00" "	2250	小型	70	6	16	经多年监测 趋于稳定
19	511771020569	双庙镇塔子梁村3组高轮坎崩塌	107°19'39.00"	30°56'54.00" "	2000	小型	420	12	54	经多年监测 趋于稳定